〔取扱説明書〕

通信機能付きカウンタ&スピードメーター

MODEL : SP - 571

シリーズ名	出力	オプシ	ョン	入力	オプション機能
SP - 571	-00				
	P 2				上/下限瞬時警報出力or積算バッチ出力
		ΑV			アナログ出力(電圧選択可能)
		A T			$0 \sim 5 \cdot 0 \sim 10 \text{ V} \cdot 1 \sim 5 \text{ V} \cdot 0 \sim 1 \text{ V}$
		ΑI			アナログ電流出力 4~20mA
			RE		90°位相差入力
				無記	パルス入力(オープンコレクタ入力専用)
				F	パルス入力(電圧パルス入力専用)
				A 2	アナログ4~20mA入力と
					オープンコレクタパルス入力
			ļ	А З	アナログ1~5 V 入力と
		_	1		オープンコレクタパルス入力
	入力			A 4	アナログ0~5V入力と
					オープンコレクタパルス入力
			1	A 5	
					オープンコレクタパルス入力
				V	タコゼネ入力
		ŀ		N	正弦波入力
				L1	ラインレシーバ入力 (A, A) 1相入力
				L 2	ラインレシーバ入力 (A, A) (B, B) 2相入力

このたびは、弊社商品をお買い上げ頂きありがとうございます。御使用頂く前にこの説明書を御一読され、正しくお使い頂く様お願い申し上げます。

ユーアイニクス株式会社

〒593-8311 大阪府堺市上123-1 TEL:0722-74-6001 FAX:0722-74-6005

改 訂	日付
第1版	' 98. 2.27
	@SP-571L(1)

•	≪ ★	要進》	
	Π	仕 様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1~	, 2
	2	取付方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
	3	接続する前の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	C.
	4	フロント部の各名称とその機能・・・・・・・・・・・・・・ 4~	, Ę
	5	モード設定とリレー出力設定のキー操作方法・・・・・・・・・ 6~	. 7
	6	端子台の接続方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	7	センサー別接続図 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 9~1	0
	8	入出力回路の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	1
	9	用語説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	2
	10	モードNoと初期設定値・・・・・・・・・・・ 1	3
	11	設定メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	4
	12	各モードの設定方法(モード00~12) ・・・・・・・・ (15~26)
		「モードNo.00」 (瞬時/積算表示) 切換個別表示の選択 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56678901244556
	13	瞬時計測時の換算器の設定例 ・・・・・・・・・・・・・・ 2	7
	14	正しくお使い頂くために ・・・・・・・・・・・・・・・ 2	8
	15	ノイズ対策について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	8
	16	トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	9
	17	入力テスト方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3	0
	18	外形寸法図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3	1
«		プション》	
		付属コネクタ (CN-173) ・・・・・・・・・・ BI	
		オプション入力スイッチ(CN-195) ・・・・・・・・・・ BI- :	
		R S – 2 3 2 C 仕様 ・・・・・・・・・・・・ R S 2 – 1 ~ R S 2 – 2	2

①標準仕様

	項目	仕 様
	表 示 器	LED赤色6桁 文字高10.2mm(ゼロブラッキング方式)
	小 数 点	テンキーによりDP-1,2,3の桁設定可(CPU読み込み演算)
瞬	測 定 方 法	周期計演算方式 (CPU Z-80)
時	表示サンプリング	0.1~99.9秒時間平均方式と移動平均方式の併用
表	入力換算器	前面からのキー入力方式
示	表 示 精 度	パルス入力に対して±0.05%±1digit
0.1	表示单位時間	時、分、秒の切り換え式
	表示切り換え	ENTキーON/ONにて切換(表示判別ランプ赤色点灯)
	表 示 器	LED赤色6桁(瞬時表示と切り換え式)
	小 数 点	テンキーにより、DP-1, 2, 3の桁設定可
積	リセット	前面押しボタン/端子台(2秒以上ON時積算値リセット)
	入力換算器	前面からのキー入力方式
算	停電補償	約1ケ月以上(ゴールドキャパ1F内蔵)20℃
		但し充電時間 約3 H以上
0	積算表示ランプ	積算表示時 専用LEDランプ点灯
	表示切り換え	瞬時表示と積算表示の切換 ENTキーON/ONによる
部	オーバー表示	6 桁表示値オーバー時はオーバーランプ橙色点灯し、再カウントす
		る。2ラウンドオーバーすると00001から再々カウント行い
		3ラウンドフルスケール(999999)のフラッシングをする。
지	パルス入力	オープンコレクタ入力又は電圧パルス入力
カ		入力応答 High 0~10KHz (但し、duty50%)
信		Low 0~50Hz (")
号	タコゼネ入力	$0.2 \sim 60 (P-P)$
et and	正弦波入力	20mA~20V(P-P)
電	A C 電源	AC85~264V 50/60Hz
源	センサー電源	標準DC12V25mA(安定化)出力
_	同期パルス出力	積算表示と同期出力(標準装備) 信号は対し、また、オンストなな出力、完整DC20V、20mA
そ		信号レベル・・・オープンコレクタ出力 定格DC30V 20mA
の	2012 TAR EED - (-	パルス幅・・・・約50ms 固定式
他	消費電力	約12VA
	重量・外形	約750g W96×H48×D145mm

■出力仕様(オプション)

②オプション出力(P2タイプ) (SP-571-P2)

IJ	2 段 出 力	瞬時上/下限警報出力 o r 積算バッチ 2 段出力の選択可
V	出力表示	リレー出力中のOUT1,2緑色LEDランプ点灯表示
	リレー容量	AC250V (DC30V) 0.2Ala接点
出	出力リセット	全面ボタン/後部端子台入力(信号巾50ms以上)
力		


③オプション出力(A I - A V タイプ) (SP-571-AI/SP-571-AV)

7	電流出力	DC4~20mA 負荷抵抗500Ω以下
ナ	(A I タイプ)	
	電圧出力	$0 \sim 5 \text{ V}, 1 \sim 5 \text{ V}, 0 \sim 10 \text{ V}, 0 \sim 1 \text{ V}$
1 /	(A V タイプ)	負荷抵抗 1 K Ω以上
出	出力精度	表示値に対し0.1%以内(20℃)
カ		

④ラインレシーバ入力仕様


ſ	ラインレシーバ入力(L1)	ラインレシーバ 1 c h (A・A) 入力
Ī	ラインレシーバ入力(L2)	ラインレシーバ2ch(A・A)(B・B)入力

手順①




パネルカットして前面から挿入します。 (W92±0.8 ×H45±0.5)

手順②




背面より取付金具でしっかりおさえて、ワッシャとM4バインドネジで、締め付けて下さい。

SP-571のフロントパネルのはずし方、取付方



蟹に取り付けている時は、下部に2ケ所凹部がありますので、10円玉か又は、マイナスドライバーでこじてからはすして下さい。

(図4)



まだ壁に取り付けていない時は、図4の様に手で下側を持ち上ける様にすれば、簡単にはずせます。尚、フロントパネルをはめる時は、上側のツメを先にひっかけて下側を押せばパチンとおさまります。


③ 接続する前の注意事項

A C 電源入力

入力電源の端子接続(12, 13)を間違えないで下さい。間違えますと本体内部の ヒューズが切れたり、トランス・IC等が破損しますので御注意下さい。 周波数50/60lkは共用となっています。

センサー接続

DC12V MAX 80mAの電源をセンサー(近接スイッチ・光電スイッチ・流量センサー等)に供給出来ます。但し、オーバー負荷にならない様にして下さい。



(図5)

■ 表示及びキーの機能

①表示器 (A~F)

計測時(モード表示器ブランク時)は測定値を表示します。又、モード設定時はA・B がモード表示器として、C~Fはコード表示器として換算値など設定値を表示します。

- ②モード表示器 (A・B) モード設定時に、このA・Bの2桁がモードNo表示になります。
- ③ M キー (モードキー)
 モード設定時に、このキーを押すとモード表示器が (00→01→02・・・ 10→11→00)と切り換わります。
 尚、モードNoを呼び出す時は M キーと キーを2秒間同時に押します。
 又、上下限リレー出力設定を呼び出す時は M キーを2秒間押します。
- ④ 「つ」キー(シフトキー)フラッシングの表示の位置を上桁から下桁に移動させます。
- ⑤ \land キー(アップキー) フラッシングしている表示を変更させたい時、このキーを押すと数字がアップします。 ($0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \cdot \cdot \cdot \cdot 9 \rightarrow 0$)

⑥ **ENT** キー (エンターキー)

希望の設定が終了したらこのキーを押します。これで設定値がメモリーされ、同時に計測モードに移ります。設定した後、このキーを押さなければメモリーされたことにならないので注意して下さい。又、計測時は瞬時/積算表示の切り換えキーになります。 尚、端子台のENT入力も同様に外部からの切り換えキーとなります。

⑦ RES キー (リセットキー)

モード設定中に、このキーを押すと計測モードに戻ります。計測時このキーを押すと リレー解除として動きます。又、時間計のデータ解除も、このキーを押します。 (押す時間はモード7を参照して下さい。尚、後面端子台にも同じ様にRES端子が 出ています。)

⑧瞬時動作ランプ

瞬時計測時に点灯します。切り換えは ENT キーで行います。

⑨精算動作ランプ

積算計測時に点灯します。切り換えは「ENT」キーで行います。

⑩上限出力ランプ

上限値を越えた時にリレー出力すると同時にこのランプが点灯します。

⑪下限出力のランプ

下限値を越えた時にリレー出力すると同時にこのランプが点灯します。

⑩積算桁オーバーランプ

積算計測が999999を越えた時点灯します。 (詳細はP1標準仕様の積算の部を参照)

5 モード設定とリレー出力設定のキー操作方法


各モードを設定する時は、下図の通り各キーの操作を行って下さい。


操作キー	表示部	操作手順
M + 🙃	A B C D E F 0. 0 0	M キーと つ キー2秒以上同時に押します。これでモード *00" を呼び出したことになります。
^	0.0	フラッシングしている数値を変える時はこの キーを押します。
M	0 1.1 0 0 0	M キーを押すと、モード *01" となります。
C	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	フラッシングの位置を変える時はこのキーを押します。上記と同様に「つ」キーと「^」キーで希望の設定値を入力します。この方法でモード11まで設定して下さい。
ENT	1 1.0 0 0 0	モード "11" まで設定を終了したら [ENT] キーを押します。これにより、今までの設定値がメモリーされて、同時に計測モードに戻ります。又、例えばモード "05"を変更したい場合は、その変更されたデータがメモリーされて計測モードに戻ります。
RES		モード設定中に RES キーを押しても計 測モードに戻りますが、設定したデータはメ モリーされませんので注意して下さい。

初期化 初期書き込み (初期パラメータ設定) についてはP13を参照して下さい。

■上限値(OUT1)及び下限値(OUT2) のリレー出力の設定と出力解除の方法

操作キー	表示部	操 作 手 順
М	A B C D E F 9 9 9 9 9 9	M キーのみ2秒以上押しますと上限出力 ランプが点滅し上限出力値(OUT1)設定 モードになります。
⊙ ⇒ ∧	(例) 0 1 2 3 4 5	「つ キーと A キーで上限値を入力します。
M	0 0 0 0 0 0	[M] キーを押しますと、下限出力値(O U T 2)設定モードになります。
© ⇔ V	(例) 0 0 1 2 3 4	上記と同様に □ キーと A キーで、 下限値を入力します。
ENT		設定が終了したら ENT キーを押しますと上下限値がメモリーされ、計測モードに戻ります。
RES		リレーOUT1,2(瞬時/積算)出力の解 除と、積算データのゼロ解除を行います。






A. 2線式パルス出力センサー


センサー規格 (吸い込み電流 20mA以上) (OFF時、漏れ電流 1.5mA以下) (ON時、残留電圧 3.5V以下)


- 注1) 点録はセンサー2台目の入力(2台目のGND日7番輪子に接続)
- B. 3線式パルス出力センサー センサー規格 (上記と同じ)
 - **オープンコレクタ出力(標準タイプ)**
 - 電圧パルス出力(Fタイプ)
- 注2) 点線は2台目の入力(2台目の電源十,一は8,7番編子に接続)
- C. 2ワイヤーセンサー(2線伝送式)の場合 (アナログ入力)
 - 4~20mA (A2タイプ)
- D. 4線式センサーの場合 (アナログ入力) (センサー電源を別使用)
 - 4~20mA (A2タイプ)
 - 1~5V (A3タイプ)
 - 0~5V (A4タイプ)
 - 0~10V (A5タイプ)
- E. 3線式センザーの場合 (アナログ入力) (センサー電源を本体より供給)
 - 4~20mA (A2タイプ)
 - 1~5V (A3タイプ)
 - 0~5V (A4タイプ)
 - 0~10V (A5タイプ)
- F. アナログ入力とパルス入力のセンサーの場合


端子No.7,8については上記接続図を 参照して下さい。


- G. 90° 位相差入力
 - ロータリーエンコーダ (REタイプ)



















H. タコゼネ入力(正弦波入力)

- タコゼネ入力(Vタイプ)
- ・正弦波入力(Nタイプ)




- I. ラインレシーバ入力(1相)
 - •1相ラインレシーバ入力(L1タイプ)




- J. ラインレシーバ入力(2相)
 - ・2相ラインレシーバ入力(L2タイプ)




图 入出力回路の構成




③ アナログ入力(A2~A5タイプ)




⑤ アナログ電圧出力 (AV)




⑦ タコゼネ入力(V)・正弦波入力(N)




② 電圧パルス入力 (Fタイプ)




4 リレー出力(A接点)



⑥ アナログ電流出力 (AI)



⑧ ラインレシーバ入力 (L1, 2)




1.【換算器】プリスケーラ

入力信号(パルス又はアナログ)を1~999倍(K)させる(入力倍率器)すなわち、プリスケーラの意味です。

2. 【EXP】指数 (イクスポネンシャル)

EXPとは、換算器に対するマイナス指数 (-N乗)の意味です。

(例えば) 入力 1パルス 毎に 0.1234 と表示させたい場合



0.7693は・・・・1234×10⁻¹です 換算器設定は・・・・1234 EXP(指数) 設定は・・・ 4 ◀

3. 【単位表示の設定】 E X P で設定可

1パルス当たりの値 (0.1234) が m や m で、これを m や ℓ で表示させた い場合

0.1234mm ÷ 1000 = 0.0001234m となります。 すなわち 1234×10^{-7} 設定はEXP (指数) を-7乗にするだけです。

4. 【分周器】入力信号の減数値

入力3パルスで表示1 UP/DOWNさせたい時、 $1\div 3=0.333333333$ 永久に割り切れなく、換算器では4析しか無く4析以上の分は誤差として蓄積してしまいます。その様な時に有効です。

(例えば) 入力3パルス毎に表示1UPさせる場合

分周器で"3"と設定すると、入力パルスを1/3に間引きます。

 設定は
 分周器
 換算器
 EXP

 003
 0001
 0
 と設定して下さい。

A:モード設定方法

電源を入れ M キーと G キーを2秒以上同時に押しますと(最初だけ)モード 00" になり、その後は M キーを押す毎に $01 \rightarrow 02 \rightarrow \cdots \rightarrow 11 \rightarrow 00$ $\rightarrow \cdots$ と変わります。

このモードNo表示は表示器A・Bに示され、その時表示器(B \sim E)にもいろいろな設定値が表われます。

B: 計測モードに戻す方法

注意 このモード設定から抜け出して通常の計測モードに戻す時は ENT キーを押して下さい。

C:上/下限リレー出力の設定の方法

又 M キーのみ2秒以上押しますと(最初だけ)上限出力表示ランプが点滅し、 次に M キーを押すと下限出力表示ランプが点滅し、次にその後は M キーを 押すごとに上限/下限のランプが交互に点滅し、その設定ができます。

注意 計測モードに戻す時は ENT キーを押して下さい。

(表1)


モードNo		① 初		設	定値			2	设 定	メニ	モ 欄	
	Α	В	С	D	E	F	Α	В	C	D	E	F
0.0	0	0.				0	0	0.		-	_	
0 1	0	1.	1.	0	0	0	0	1.				
0 2	0	2.	3	0	1		0	2.				_
03	0	3.		0	0.	5	0	3.				
04	0	4.			0	1	0	4.	_	_		
0 5	0	5.	0	0	2.	0	0	5.				
0.6	0	6.	1	0	0	0	0	6.				
07	0	7.	3	0	0		0	7.				_
0.8	0	8.		0	0	0	0	8.	_			
0 9	0	9.	1	0	0	0	0	9.				
10	1	0.	0	0	0	.0	1	0.				
1 1	1	1.		0	0	0	1	1.	_			
12	1	2.	0	1	0	1	1	2.				

上限ランプ	9	9	9	9	9	9			
下限ランプ	0	0	0	0	0	0			

事前にユーザー様の仕様を聞いている場合はその設定に合わせておりますが、通常は表 1 の設定値(初期設定値)となっています。

注意 この初期化 (①初期設定値) は ENT キーを押しながら電源を入れますと、 設定できます。 (尚、出荷時はこの初期化は済ませています。)

又、ノイズ等で内部のコンピュータが暴走した時も、この方法で初期化を行い、 その後に希望の設定値に合わせて下さい。





12 各モードの設定方法(モード 0 0 ~ 1 2)

モードNo	(瞬時/積算表示) 切換個別表示の選択
00	A B C D E F

モードNo	(瞬時表示)換算器
0 1	A B C D E F
770-1-1	①このモード"01"は瞬時計測の入力換算器(K)として、モード"02" ー Cは倍率(EXP値)としてはたらきます。
	表示器 A B. C D E F O 1. O O O O X100 ×100 ×1
	②この換算器(K)とEXP値を入力することにより、1パルス当たりの倍率を 設定できます。このEXP値はモード"02" - Cで設定します。
	A B C D E F 0 2. 3 0 1
	表示値=換算器 (K) × 10 ^{-c} ×入力パルス数の関係になります。 プリスケール値 (K×10 ^{-c}) = 0.0000000~999999


モードNo	(瞬時表示)E X P 值,表示位置,単位
0 2	A B C D E F 0 2. 3 0 1
	①このモード "02" はCが上記で説明したEXP値入力、Dは表示位置(小数点位置)、Eは単位時間設定となっています。
	②設定例は P. 2 7 🔟 瞬時計測時の換算器の設定例を参照して下さい。







モードNo	(解時表示) オートゼロ時間
0 5	A B C D E F 0 5. 0 0 2. 0
	「
	000.0は300秒とする。
	①入力信号がこの時間以内に1パルスも入らない場合に、表示を"0"に戻す ものです。
	注1)0.0秒と設定した場合は、この機能は停止し入力がなくなっても表示 したままになりますので注意願います。
100 miles	注2) 周期の長いパルス入力の場合(例えば10秒)は、オートゼロの設定は それ以上長くしなければ表示が出ません。 尚、次のモード"06"を使用する場合はモード"05"と併用になり ます。
	②例えば、2秒とする場合は下記の通り設定します。
7000	A B C D E F 0 5. 0 0 2.0


モードNo	(積算表示) 換算器
06	A B C D E F 0 6. 1 0 0 0 → 4桁数値 0001~9999を入力して下さい 0000は、設定しないで下さい
	①この設定モードは、モード "O 1" と "O 2" とまったく同じですが、違いは 積算側の換算器、及びE X P 値の設定となります。
77.0	②例えば、モード *01" の時の例で積算値も l で表示させるのなら下記の設定で良い事になります。
	A B C D E F 0 6 0 6. 7 6 9 2
	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	又、欄算値をm³(リューベ)表示させたい場合は下記の設定値となります。
	0.0076921 = 0.000007692m ³ 0.000007692 = 7692×10 ^{-s} 換算器 EXP値
	A B C D E F
	A B C D E F E-F07 0 7. 9 0 0 ×








モードNo	アナログMAX出力時の表示値
0 9	A B C D E F 0 9-1 0 0 0
	▶4桁数值
}	0001~9999を入力して下さい。
	0000は設定しないで下さい。
i i	
	①これはモード "08" で決めたMAXの電圧値(又は電流値)は表示がいくらの時に出せばいいかを設定します。
And the second s	②例えば、モード" 0.8 "でアナログ電圧 $0\sim1.0$ Vを選んだとして 4 桁の表示が" 5.000 "のとき、 1.0 Vを出したいのなら下記の設定となります。
7	A B C D E F 0 9. 5 0 0 0
	注)表示4桁が"500.0"でも"50.00"でも、小数点を無視した4桁 を上記の通り入力して下さい。

















(パルス入力時小数点位置が"0"の場合)

条件		時間単位	分表示の場合	秒表示の場合	時間表示の場合	
モード"02 E- "の設定			1	2	0	
項目	使用条件	左翼 信	(コード設定) AB.CDEF	(コード設定) AB.CDEF	(コード設定) AB.CDEF	
回転計	1回転 1パルス入力 近押センサー	1=1×10°	01.0001 02.001×	01.0001 02.002× 周波效表示	01.0001 02.000×	
(1)	K= 1R 1パルス(P) =1 下段の方が積度的に 有利となります。	1=1000×10 ⁻³	01.1000 02.301×	01.1000 02.302× 周波致表示	01.1000 02.300×	
回転計 (2)	1回転 30パルス入力	0.03333 = 3333×10	01. 3333 02.501×	01.3333 02.502×	01.3333 02.500×	
スピードメータ	ドライブローラ100 ゆの周速を表示したい時 1000 mm を30とした時 K= 100× π	10.47	01.1047 02.201×	01.1047 02.202×	01.1047 02.200×	
	cm 表示の場合 =1.047198… cm	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	01.1047 02.301×	01.1047 02.302×	01.1047 02.300×	
	m 表示の場合 =0.010471… m	$0.01047 = 1047 \times 10^{-5}$	01. 1047 02.501×	01.1047 02.502×	01.1047 02.500×	

小数点の設定方法 (例) 回転数等が 12.3456/(秒)(分)(時)の場合、小数点以下2桁まで表示させたい時は、モード02 の"D"を2に設定して下さい。 表示は12.34/(秒)(分)(時)になります。(次の5は切り捨てます。)

※ 積算計測時の換算器の表示も、上記と同様に行うことができます。モード(06,07)

14 正しくお使い頂くために

- 1. 一度、設定を済ませた後は電源をOFFしてもメモリーされています。
- 2. 生産値は電源をOFFしても、メモリーされています。
- 3. アナログ入力の場合は、センサー・フルスケールの3%以下では信号を受付けません。
- 4. 電源ON時の表示(瞬時と積算)は 電源を切る直前の表示側を自動的に表示します。

15 ノイズ対策について

ノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項に御注意 下さい。

| 初期化 | ノイズ等の影響で表示が消えたり誤った表示の場合 | ENT | キーを押しながら電源を入れて下さい。 正常に戻りましたら下記の対策をし、改めて再設定を行って下さい。

- (a) 電源入力を動力線など共用せず、雑音などなく変動の少ないクリーンな電源を別に取る ようにして下さい。
- (b) センサーコードに 3 芯シールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離して配線 して下さい。
- (c) センサーコードを出来るだけ短くし、動力線やインバータなどノイズの発生源をさけて 極力雑音を拾わない経路に配管布設して下さい。

(d)機械のアースコードには、非常にノイズが多く含まれている場合がアりますので、 メータのGNDに接続させない方が良い場合もあります。 (メーターを完全に機械から絶縁状態)

(e) A C電源ラインよりノイズの影響を受けた場合、 図の様にACノイズフィルターを御使用下さい。

注意 ACノイズフィルターは 別途用意しております。

(f) センサーコード配線方法 電力線・動力験が、センサーコードの 近くを通るときは、サージや雑音による 影響をなくすため、近接センサーコード は単独配管するか、もしくは50cm以 上離して下さい。


(g)外部要因によるノイズ発生を止める。 メータの取付けされた制御盤内やその周辺に強力なノイズ の発生すると思われる電磁接触器・温度調節器・電盘弁・ リレー等の有接点開閉にによるサージノイズが影響した場合 右図のようにスパークキラーを入れて対策下さい。

(h) 特に大きなノイズエリアで御使用の場合や不明な点がありましたら別途メーカに御相談 下さい。

万一異常が発生した場合は、下記の通り点検して下さい。

No		点検方法	対策と処置
1	表示が点灯しない ブランクのまま	⇒電源入力が正常か、センサー コード短絡していないか? YES ⇒本体内部のヒューズ断線	→テスターで電圧チェックし、端子 ネジを締め直す。→同等ヒューズと交換する。
2	L E D 点 灯異常 スイッチ動作異常 リ レー 出 力異常 アナログ出力異常	⇒テストモードによりチェック (設定メニューP14参照)	→動作異常の場合はメーカへ 御相談下さい。
3	"0"表示のまま	⇒各モードの設定値は正しいか? ⇒センサー入力正常か? ⇒近接センサー等の検出距離が正常か? ⇒センサーの出力信号形態とメーター入力方式が合っているか? NO ⇒メーター入力受付は正常か?	→設定された値が有効表示範囲以下である。 →センサーの端子接続図を再確認し締め直しをする。 →センサーランプ点滅確認又はドライバー等で軽くON/OFF接触してみる。 →取扱説明書を確認し、不明な場合はメーカへ御相談下さい。 →P30の入力テスト方法を実施してみる。
4	"999999" 全桁点滅 「エラー表示」	⇒換算器とEXP設定値の間違い ⇒ノイズの影響 ↓ NO	→設定値が大きすぎ。 → P 2 8 のノイズ対策の項を参照 下さい。 →メーカへ御相談下さい。
5	表示のチラツキが大きい	⇒時々表示が実測より小さく出る	→センサー検出ミス動作距離又は、 小流量時のセンサー確度チェック →ノイズの影響(P28参照) →有接点入力のチャタリングによる場合、入力とGND端子間に適当なコンデンサ (1.0μ F・4.7μ F・10μ F)を入れて下さい。 →サンプリングタイムのスイッチ設定を大きくし計測時間を長くする。 →メーカへ御相談下さい。
6	時折表示が消えた り、倍以上になる	⇒表示が倍以上になる時、近くの 電磁開閉器やソレノイド、電 産 弁、リレーなどのスパークノイ ズ	→ ENT キーを押しながら電源 をONし再設定する。 →P28のノイズ対策の項を参照し ノイズ発生源にサージキラーを取 付けて止める。
7	その他の異常	⇒詳しい現象を代理店へ連絡	→メーカへ御相談下さい。


①接続図




②テスト方法

- A. フロントパネル側にある ENT キーを押しながら、AC電源(10), 13端子)を ONして下さい。(初期設定)この時「O」を表示します。
- B. 端子の、⑨間を電源、又はピンセット等でショートとオープンを繰り返す。
- C. このとき、表示が変化すればOKです。
- (参考) オープンコレクタ出力の発振器の出力を⑦、⑨端子に接続すれば、発振器の周波数を 表示します。(初期設定)

(⑦:発振器 GND) (⑨: " オープンコレクタ出力)




《SP-571 · CU-630 · TM-751共通》



BCD出力信号とリード色

ピンNo	色別	ピンNo	色 別
1	青	1 4	緑(白1)
2	橙	1 5	茶(白1)
3	緑	16	灰(白1)
4	茶	17	赤(白1)
5	灰	18	黒(白1)
6	赤	1 9	黄(黒1)
7	黒	20	桃(黒1)
8	黄	2 1	紫(白1)
9	桃	22	白(青1)
10	紫	2 3	青(赤2)
11	白	2 4	橙(白2)
1 2	青(赤1)	25	緑(白2)
13	橙(白1)	2 6	茶(白2)

《SP-571 - CU-630 - TM-751共通》




《SP-571 - CU-630 - TM-751共通》

(RS-232Cについて)

1) ボーレート ディップSWにて設定する。 1200 BPS 2400 " 4800 "

9600



(注) 1. 指定無き場合、出荷時9600BPS

ナス表示はありません。

本体CS有効。

2. ホスト側にてRST制御する場合のみ 6番SWはOFF側にして下さい。

3. SP-571及びTM-751はマイ

- 2) ストップビット モード設定を参照 "モード11" 1, 1.5, 2ビット
- 3) データビットモード設定を参照 "モード11"7,8ビット
- 4) パリティビット モード設定を参照 "モード11" 無し・奇数・偶数
- 5) 出力フォーマット

			表		示		
							0
小						_	0
数					1	2	3
小数点無				_	1	2 9	3 9
無		9	9	9	9	9	9
l	_	9	9	9	9	9	9
		0	0	0	5	0	0
						0.	0
小					-	0.	0
小数点付き				1	2	3.	0
点			-	9	2 9	3.	0
付		9	9	9	9	9.	9
き		9	9	9	9	9.	9
		0	0	0	5	0.	0
	_	0	0	0	5	0.	0

			送	信	デ		夕		
	+	SP	SP	SP	SP	SP	0	CR	LF
	_	SP	SP	SP	SP	SP	0	CR	LF
	+	SP	SP	SP	1	2	3	CR	LF
	_	SP	SP	SP	1	2	3	CR	LF
	+	9	9	9	9	9	9	CR	LF
	_	9	9	9	9	9	9	CR	LF
	+	0	0	0	5	0	0	CR	LF
+	SP	SP	SP	SP	0		0	CR	LF
_	SP	SP	SP	SP	0		0	CR	LF
+	SP	SP	1	2	3		0	CR	LF
_	SP	SP	1	2	3		0	CR	LF
+	9	9	9	9	9		9	CR	LF
	9	9	9	9	9		9	CR	LF
+	0	0	0	5	0		0	CR	LF
_	0	0	0	5	0		0	CR	LF

SP = 20h CR = 0DhLF = 0Ah

※小数点の有無により、出力フォーマット長が変わります。

6) パソコンとの接続

パソコン側 D-SUB (25P) オス

